



**CUARTA INFORMACION  
COMPLEMENTARIA AL PLAN  
DE REHABILITACIÓN PARA  
LA ZONA DE ESTUDIO 3,  
SECTOR PUNTA VENTANILLA-  
SANTA ROSA**

Rev. 0  
Enero 2024  
ZC1424A01

## CONTENIDO

CAPÍTULO 1.	ANTECEDENTES .....	3
1.1.	RESOLUCIONES N°206-2022-OEFA/DSEM Y N°234 2022-OEFA/DSEM .....	3
1.2.	PRESENTACIÓN DEL PLAN DE REHABILITACIÓN .....	3
1.3.	OBSERVACIONES DE ADMISIBILIDAD.....	3
1.4.	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.....	4
1.5.	SEGUNDA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.....	4
1.6.	TERCERA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES .....	4
CAPÍTULO 2.	CUARTA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.....	4

## FIGURAS

Figura 8.6-1 Área de Influencia Ambiental

Figura 8.6-2 Área de Influencia Social

Debido al tamaño, volumen y cantidad de los archivos que conforman los anexos de la tercera Información Complementaria, los cuales han sido listados líneas arriba, estos han sido ordenados y compilados en un espacio de almacenamiento, al cual pueden acceder a través del siguiente enlace:

[https://drive.google.com/drive/folders/1ScPcTpTXUw1b2VsdGKVe-7idSLo2WBxP?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1ScPcTpTXUw1b2VsdGKVe-7idSLo2WBxP?usp=drive_link)

## **CUARTA INFORMACION COMPLEMENTARIA AL PLAN DE REHABILITACIÓN PARA LA ZONA DE ESTUDIO 3, SECTOR PUNTA VENTANILLA-SANTA ROSA**

### **CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES**

#### **1.1. RESOLUCIONES N°206-2022-OEFA/DSEM Y N°234 2022-OEFA/DSEM**

En aplicación del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (RPAAH)<sup>1</sup>, la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas (DSEM) del Ministerio del Ambiente (MINAM), mediante Resoluciones N° 206-2022-OEFA/DSEM y N° 234-2022-OEFA/DSEM (en adelante, Resolución 206 y Resolución 234 del OEFA), ordena como Mandato de Carácter Particular que RELAPASAA, en el plazo de doce (12) meses<sup>2</sup>, cumpla con presentar ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), un Plan de Rehabilitación (PR) para setenta y un (71) Formaciones Costeras que se encuentran afectadas como producto del derrame de petróleo crudo ocurrido en el Terminal Multiboyas N° 2 en enero de 2022.

Adicionalmente, la Resolución N°00044-2023-OEFA/DSEM, indica variar de oficio la obligación, plazo y forma de acreditar el cumplimiento del mandato de carácter particular ordenado mediante las Resoluciones 206 y 234 del OEFA. Complementariamente, en el ítem 196, se precisa que “el administrado puede presentar Planes de Rehabilitación por cada área afectada o grupo de estas, en coordinación con el certificador ambiental”.

#### **1.2. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE REHABILITACIÓN**

Mediante escrito N° 3591927, de fecha 3 de octubre de 2023, RELAPASAA remitió a la DGAAH del MINEM el “Plan de Rehabilitación para la Zona de Estudio 3, Sector Santa Rosa Norte, para su respectiva evaluación.

#### **1.3. OBSERVACIONES DE ADMISIBILIDAD**

El 12 de octubre del 2023, la DGAAH del MINEM remitió el Informe Inicial N°610-2023-MINEM-DGAAH/DEAH, adjuntando las observaciones correspondientes al “Plan de Rehabilitación para la Zona de Estudio 3, Sector Punta Ventanilla - Santa Rosa para la admisibilidad y el inicio de la evaluación del documento.

---

<sup>1</sup> Aprobado mediante Decreto Supremo N°034-2014-EM y sus modificatorias.

<sup>2</sup> La fecha de cumplimiento de los doce (12) meses corresponde al 04 de octubre de 2023.

En atención a las observaciones de admisibilidad formuladas por la DGAAH del MINEM, el 30 de octubre del 2023, RELAPASAA remitió a la DGAAH del MINEM la información destinada a levantar las observaciones contenidas en el Informe Inicial N° 610-2023-MINEM-DGAAH/DEAH.

#### **1.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES**

El día 01 diciembre de 2023, RELAPASAA remitió a la DGAAH del MINEM información complementaria al levantamiento de observaciones del “Plan de Rehabilitación para la Zona de Estudio 3, Sector Punta Ventanilla – Santa Rosa con carta RLP-GPA-1685-2023, para su respectiva evaluación.

#### **1.5. SEGUNDA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES**

El día 21 diciembre de 2023, RELAPASAA ingresó la segunda información complementaria al levantamiento de observaciones del “Plan de Rehabilitación para la Zona de Estudio 3, Sector Punta Ventanilla-Santa Rosa con carta RLP-GPA-1881-2023, para su respectiva evaluación.

#### **1.6. TERCERA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES**

El día 16 enero de 2024, RELAPASAA ingresó la tercera información complementaria al levantamiento de observaciones del “Plan de Rehabilitación para la Zona de Estudio 3, Sector Punta Ventanilla-Santa Rosa, para su respectiva evaluación

### **CAPÍTULO 2. CUARTA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES**

Mediante el presente documento se remite la cuarta información complementaria al levantamiento de observaciones del “Plan de Rehabilitación para la Zona de Estudio 3, Sector Punta Ventanilla-Santa Rosa, para la admisibilidad y el inicio de la evaluación del documento. En esta información complementaria se reemplaza la Figura 8.6-1 Área de Influencia Ambiental y Figura 8.6-2 Área de Influencia Social, las cuales se encuentran firmadas por el especialista.