



**CUARTA INFORMACION
COMPLEMENTARIA AL PLAN
DE REHABILITACIÓN PARA
LA ZONA DE ESTUDIO 3,
SECTOR PUNTA VENTANILLA-
SANTA ROSA**

Rev. 0
Enero 2024
ZC1424A01

CONTENIDO

CAPÍTULO 1.	ANTECEDENTES	3
1.1.	RESOLUCIONES N°206-2022-OEFA/DSEM Y N°234 2022-OEFA/DSEM	3
1.2.	PRESENTACIÓN DEL PLAN DE REHABILITACIÓN	3
1.3.	OBSERVACIONES DE ADMISIBILIDAD.....	3
1.4.	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.....	4
1.5.	SEGUNDA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.....	4
1.6.	TERCERA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	4
CAPÍTULO 2.	CUARTA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.....	4

FIGURAS

Figura 8.6-1 Área de Influencia Ambiental

Figura 8.6-2 Área de Influencia Social

Debido al tamaño, volumen y cantidad de los archivos que conforman los anexos de la tercera Información Complementaria, los cuales han sido listados líneas arriba, estos han sido ordenados y compilados en un espacio de almacenamiento, al cual pueden acceder a través del siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1ScPcTpTXUw1b2VsdGKVe-7idSLo2WBxP?usp=drive_link

CUARTA INFORMACION COMPLEMENTARIA AL PLAN DE REHABILITACIÓN PARA LA ZONA DE ESTUDIO 3, SECTOR PUNTA VENTANILLA-SANTA ROSA

CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES

1.1. RESOLUCIONES N°206-2022-OEFA/DSEM Y N°234 2022-OEFA/DSEM

En aplicación del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (RPAAH)¹, la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas (DSEM) del Ministerio del Ambiente (MINAM), mediante Resoluciones N° 206-2022-OEFA/DSEM y N° 234-2022-OEFA/DSEM (en adelante, Resolución 206 y Resolución 234 del OEFA), ordena como Mandato de Carácter Particular que RELAPASAA, en el plazo de doce (12) meses², cumpla con presentar ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), un Plan de Rehabilitación (PR) para setenta y un (71) Formaciones Costeras que se encuentran afectadas como producto del derrame de petróleo crudo ocurrido en el Terminal Multiboyas N° 2 en enero de 2022.

Adicionalmente, la Resolución N°00044-2023-OEFA/DSEM, indica variar de oficio la obligación, plazo y forma de acreditar el cumplimiento del mandato de carácter particular ordenado mediante las Resoluciones 206 y 234 del OEFA. Complementariamente, en el ítem 196, se precisa que “el administrado puede presentar Planes de Rehabilitación por cada área afectada o grupo de estas, en coordinación con el certificador ambiental”.

1.2. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE REHABILITACIÓN

Mediante escrito N° 3591927, de fecha 3 de octubre de 2023, RELAPASAA remitió a la DGAAH del MINEM el “Plan de Rehabilitación para la Zona de Estudio 3, Sector Santa Rosa Norte, para su respectiva evaluación.

1.3. OBSERVACIONES DE ADMISIBILIDAD

El 12 de octubre del 2023, la DGAAH del MINEM remitió el Informe Inicial N°610-2023-MINEM-DGAAH/DEAH, adjuntando las observaciones correspondientes al “Plan de Rehabilitación para la Zona de Estudio 3, Sector Punta Ventanilla - Santa Rosa para la admisibilidad y el inicio de la evaluación del documento.

¹ Aprobado mediante Decreto Supremo N°034-2014-EM y sus modificatorias.

² La fecha de cumplimiento de los doce (12) meses corresponde al 04 de octubre de 2023.

En atención a las observaciones de admisibilidad formuladas por la DGAAH del MINEM, el 30 de octubre del 2023, RELAPASAA remitió a la DGAAH del MINEM la información destinada a levantar las observaciones contenidas en el Informe Inicial N° 610-2023-MINEM-DGAAH/DEAH.

1.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

El día 01 diciembre de 2023, RELAPASAA remitió a la DGAAH del MINEM información complementaria al levantamiento de observaciones del “Plan de Rehabilitación para la Zona de Estudio 3, Sector Punta Ventanilla – Santa Rosa con carta RLP-GPA-1685-2023, para su respectiva evaluación.

1.5. SEGUNDA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

El día 22 diciembre de 2023, RELAPASAA ingresó la segunda información complementaria al levantamiento de observaciones del “Plan de Rehabilitación para la Zona de Estudio 3, Sector Punta Ventanilla-Santa Rosa con carta RLP-GPA-1881-2023, para su respectiva evaluación.

1.6. TERCERA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

El día 16 enero de 2024, RELAPASAA ingresó la tercera información complementaria al levantamiento de observaciones del “Plan de Rehabilitación para la Zona de Estudio 3, Sector Punta Ventanilla-Santa Rosa, para su respectiva evaluación

CAPÍTULO 2. CUARTA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

Mediante el presente documento se remite la cuarta información complementaria al levantamiento de observaciones del “Plan de Rehabilitación para la Zona de Estudio 3, Sector Punta Ventanilla-Santa Rosa, para la admisibilidad y el inicio de la evaluación del documento. En esta información complementaria se reemplaza la Figura 8.6-1 Área de Influencia Ambiental y Figura 8.6-2 Área de Influencia Social.